



Ministère de l'Agriculture, et du Développement Rural

BUREAU NATIONAL D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL

EPIC - B.N.E.D.E.R, Villa Bouchaoui – Chéraga – Wilaya d'Alger

Tél : 00 213 23 27 61 37 – 023 27 62 23 Fax : 023 27 61 35 et 023 27 61 39

E mail : contact@bneder.dz ou bneder76@gmail.com

www.bneder.dz

Direction Générale

Réf. : N° 746/DG/2022.

Bouchaoui le : 21 NOV. 2022

Consultation restreinte par WEB N° 34/2022 Portant diagnostic, installation, réparation et entretien du vide sanitaire du bloc administratif (siège-BNEDEP)

Objet : Consultation restreinte N° 34.1 2022 Portant diagnostic, installation, réparation et entretien du vide sanitaire du bloc administratif (siège-BNEDEP)

PJ : Tableau

Madame, Monsieur ;

Le Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural (BNEDEP), lance une consultation restreinte par web portant **sur diagnostic, installation, réparation et entretien du vide sanitaire du bloc administratif (siège-BNEDEP)**

Le détail des travaux est mentionné au tableau annexé

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre offre financière sous plis fermé dans un délai de 10 jours, soit le 01.12.2022 avant midi (12 heure) à l'adresse suivante :

Bureau des Marchés

Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural (BNEDEP), villa- Bouchaoui

Espérant que cette consultation retienne votre attention, nous vous prions de croire Madame, Monsieur en l'expression de nos meilleures salutations.

Accusé de réception

Raison sociale

Nom et Prénom

Cachet et signature



Signature
المدير العام
خالد بن محمد

Tableau indicatif

Désignation	Qté	Quelques indications
Vide sanitaire : Superficie (1120m ²)	Lot	1/ Etat des lieux et diagnostic ; 2/ Travaux de débouchage et de nettoyage du réseau de canalisations des eaux usées ; 3/ Nettoyage du réseau d'eau pluviale ; 4/ Changement du réseau d'eau potable ; 5/ Fourniture et pose d'un réseau de chauffage pour le poste de garde y compris toutes sujétions de bonne exécution.

Observations :

Les soumissionnaires sont tenus d'effectuer une visite sur site du siège-BNEDER, (durant la période allant du 22/11/2022 au 30/11/2022) et ce, pour s'acquiescer de toutes les sujétions techniques et matérielles inhérentes à l'exécution des travaux prescrits qui peuvent être complétés par le diagnostic établi lors de la visite.

Exigences aux soumissionnaires (Documents à fournir) :

- Lettre de consultation cachetée et visée ;
- Coordonnées fiscales ;
- PV de visite dûment rempli et visé par le soumissionnaire et le responsable du Patrimoine et des Moyens Généraux ;
- Délais d'exécution ;
- Garantie des travaux.

✓